


Město Rumburk



# Město Rumburk

Městský úřad, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk  
odbor Regionálního rozvoje a investic

---

čj.: ORRI/36845-19/3611-2019/dagm

VYŘIZUJE: Dagmar Mertlová  
ODBOR: RRI  
TEL.: 412 356 233, 725 712 737  
e-mail: [dagmar.mertlova@rumburk.cz](mailto:dagmar.mertlova@rumburk.cz)  
FAX: 412 332 569  
DATUM: 12.09.2019  
počet listů: 1  
počet příloh: ----  
počet listů příloh: ----

---

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Veřejná zakázka: Výměna a repase oken, Lužické náměstí č.p. 104, Rumburk

#### Dotazy:

1.

K čemu se vztahuje a znamená níže uvedená položka? Detaily, na které je odkazováno jsme nikde nenašli:

21 764411121Rvv Oprava oplechování střechy detail "B" okno 01 a 04 soub 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
RTS I / 2019

#### **Odpověď:**

**Jedná se o oplechování 2ks vikýřových oken a jejich napojení na stávající střešní krytinu (plechová panelka), detail uveden na výkresu Půdorys části 3.NP, č.v.D1.1b.3.**

2.

Ve výkazu výměr není položka montáž (osazení) nových oken. Do jaké položky máme zahrnout tyto práce?

#### **Odpověď:**

**Montáž je zahrnuta v položce č. 23 a 24.**

3.

Požaduje zadavatel provést utěsnění montážních spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek/tmelů podle norem ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování), tzv. parozábrana nebo je dostačující montáž s PU pěnou? Do jaké položky ve výkazu výměr ji případně mají účastníci zahrnout, pokud zadavatel požaduje ošetření připojovací spáry dle normy?

#### **Odpověď:**

**Utěsnění montážních spár bude PU pěnou.**

4.

Žádám o vysvětlení těchto dvou položek. Nejsou uvedeny duplicitně? Liší se pouze MJ (m2/ks), jednotky jsou stejné (8,00).

- 29 00572100xx 05-Dřevěné euro okno 900x1200 otevíravé výklopné dvojsklo barva hnědá provedení dle PD m2 8,00

- 30 00572100xx 05-Dřevěné euro okno 900x1200 otevíravé výklopné dvojsklo barva hnědá provedení dle PD kus 8,00

**Odpověď:**

**Položky jsou uvedeny duplicitně. Správně je položka č.30. Položka č.29 má být s nulovou hodnotou.**

5. (totožný jako dotaz č.4)

Při zpracování slepého stavebního rozpočtu na výměnu oken části objektu bytového domu č.p. 104 jsem si všimla, že se Vám položka na čísle 29 a 30 opakuje. Tudíž dle rozpočtu to vychází o 8 ks více oken. Prosím o opravu rozpočtu nebo upravení dokumentace, kdy se tato jedna položka nechá s nulovou hodnotou.

**Odpověď:**

**DTTO bod. č.4**

Ing. Dagmar Mertlová  
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic  
Městský úřad Rumburk